Stadt Wipperfürth Straßenbestands- und Zustandserfassung

Stra	ße	Hackenbe	rg			
Ortsteil		Kreuzberg	/Kupferberg			
Abso	chnitt-Nr.	1	Abschnitt-Code	00153-	01	
		vNK 0169	005 nNK 006	9002		
Baulastträger		Stadt Wipperfürth				
Straßenart		ländliche Verbindungsstraße				
ange	setzter Grunds	stückswert	EUR/m²			
Herstellungsjahr						
Abrechnungsart		k. A.				
Erfassungsdatum		21.01.2009				
Erfas	sser	B&F, ba				
	erras (Comprehensis)	Quersc	hnittsausbildun	9	erenanusumma Filmiomacionus	a di kapangangan paka ka Perangangan kabangan
Länge der Straßenach	se 179,85	m		überbaut	e Fläche c	a. 629,49 m ²
Fläche des Abschnitte	s 0,00	m² (Grund	d und Boden)	überbaut	e Breite ca	a. 3,50 m
	Pos. I	Breite Fläch	ne Befestigungsa	art Schaden	nsstufe	
Fahrbahn	Pos. I	,	ne Befestigungsa 9,49 bituminöse Dec			enhafte Schäden
Fahrbahn	0	3,50 629	0,49 bituminöse Dec	cke 5-starke t		
	O Di	3,50 629		ssung	flächen-/lini	enhafte Schäden
	Dir	3,50 629 fferenziert Fahrbahn	0,49 bituminöse Dec	ssung	flächen-/lini	
Quersch	Dir	3,50 629 fferenziert Fahrbahn usgeprägt	0,49 bituminöse Dec	ssung Pos	flächen-/lini	enhafte Schäden
Quersch Allgemeine Unebenhei	Dit nittselement i t sehr stark au	3,50 629 fferenziert Fahrbahn usgeprägt	9,49 bituminöse Dec e Schadenserfa	ssung Pos	flächen-/lini	enhafte Schäden
Quersch Allgemeine Unebenhei Spurrinnen	Dit nittselement i t sehr stark au	3,50 629 fferenziert Fahrbahn usgeprägt	p,49 bituminöse Dec e Schadenserfa Oberflächenschäd	ssung Pos en ssene Risse	flächen-/lini	enhafte Schäden 0 ✓ mit Ausbrüchen
Quersch Allgemeine Unebenhei Spurrinnen Einzelrisse	Dir nittselement [t sehr stark au stark	3,50 629 fferenziert Fahrbahn usgeprägt	o,49 bituminöse Dec e Schadenserfa Oberflächenschäd Flickstellen, vergo	ssung Pos en ssene Risse Rinne links	flächen-/lini	enhafte Schäden 0 ✓ mit Ausbrüchen
Quersch Allgemeine Unebenhei Spurrinnen Einzelrisse Netzrisse	Dir nittselement [t sehr stark au stark	3,50 629 fferenziert Fahrbahn usgeprägt	o,49 bituminöse Dec e Schadenserfa Oberflächenschäd Flickstellen, vergo Schädigung Bord/	ssung Pos en ssene Risse Rinne links	flächen-/lini	enhafte Schäden 0 ✓ mit Ausbrüchen
Quersch Allgemeine Unebenhei Spurrinnen Einzelrisse Netzrisse	Dir nittselement [t sehr stark au stark	3,50 629 fferenziert Fahrbahn usgeprägt	o,49 bituminöse Dec e Schadenserfa Oberflächenschäd Flickstellen, vergo Schädigung Bord/l Schädigung Bord/l	ssung Pos en ssene Risse Rinne links	flächen-/lini	enhafte Schäden 0 ✓ mit Ausbrüchen
Quersch Allgemeine Unebenhei Spurrinnen Einzelrisse Netzrisse offene Pflasterfugen	Dir nittselement [t sehr stark au stark	3,50 629 fferenziert Fahrbahn usgeprägt Weite	o,49 bituminöse Dec e Schadenserfa Oberflächenschäd Flickstellen, vergo Schädigung Bord/l Schädigung Bord/l ere Ausstattung	ssung Pos en ssene Risse Rinne links	sition stark	enhafte Schäden 0 ✓ mit Ausbrüchen
Quersch Allgemeine Unebenhei Spurrinnen Einzelrisse Netzrisse offene Pflasterfugen techn. Entwässerun	Dir nittselement [t sehr stark au stark stark	3,50 629 fferenziert Fahrbahn usgeprägt Weite	o,49 bituminöse Dec e Schadenserfa Oberflächenschäd Flickstellen, vergo Schädigung Bord/l Schädigung Bord/l ere Ausstattung	en ssene Risse Rinne rechts	sition stark	enhafte Schäden 0 ✓ mit Ausbrüchen