



II - Straßenbau/Grünflächen/Bürgervereine

**Ausstattungsstandards der Friedhöfe;
Bericht über die Durchführung von Arbeiten**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Bauausschuss	Ö	15.05.2008	Kenntnisnahme

In der vergangenen Sitzung des Bauausschusses wurde der im Zuge der am 27.11.2007 durchgeführten Friedhofsbereisung festgelegte Maßnahmenkatalog vorgestellt. Zur Finanzierung dieser investiven Maßnahmen stehen in 2008 insgesamt 47.000,-- € zur Verfügung.

Als erste Maßnahme wurde die Sanierung eines Hauptweges auf dem Friedhof Klaswipper geplant. Vorgesehen war, den Hauptweg auf einer Länge von ca. 65 m zu erneuern. Es hat sich als erforderlich erwiesen, eine zusätzliche Wegefläche auf einer Länge von ca. 25 m auf Grund der baulichen Erreichbarkeit mit in die Baumaßnahme aufzunehmen, wodurch sich die ursprünglich auf ca. 12.000,-- € kalkulierten Kosten entsprechend erhöhen.

Die Arbeiten wurden inzwischen in einem beschränkten Ausschreibungsverfahren ausgeschrieben und der Auftrag an die mindestbietende Firma (Robert Schmitz jun. Wipperfürth) zu einer Auftragssumme von 19.789,70 € vergeben.

Der Beginn der Arbeiten ist für Ende Mai, Anfang Juni vorgesehen.

Im Anschluss an diese Arbeiten wird zudem – wie bereits mitgeteilt - am Ende des neu erstellten Weges eine Versickerungsanlage zur Aufnahme und Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers erforderlich (Kosten: ca. 3.000,-- €).

Unter Berücksichtigung der für diese Baumaßnahmen benötigten finanziellen Mittel verbleiben somit noch ca. 24.000,-- € für weitere Maßnahmen.

In einem weiteren Schritt sind nun für den Friedhof Kreuzberg folgende Maßnahmen geplant:

1. Neuanlage von zwei Wegen (ca. 120 qm) in wassergebundener Bauweise in zwei Rasenflächen zwischen Grabreihen. Überschlagene Herstellungskosten rund 3.000 €
2. Erneuerung von zwei weiteren Wegen (ca. 50 qm), Abtragen der Asphaltdecke und Ausbau in wassergebundener Bauweise. Überschlagene Herstellungskosten rund 2000 €

Dem Ausschuss werden in einer der nächsten Sitzungen die ermittelten Kosten für diese Maßnahmen und die Weiterführung der Arbeiten mitgeteilt.

Zudem sind inzwischen einige der in der Sitzung vom 21.02.2008 erwähnten Mängel im Rahmen der Unterhaltungsarbeiten ebenfalls erledigt worden. Die Reparatur des Zaunes auf dem Friedhof Egen ist erfolgt, ebenso die Reparatur des Zaunes auf dem Friedhof Agathaberg. Die Bänke auf dem Friedhof Wipperfeld wurden noch einmal geprüft; sie sind in gutem Zustand. Die Fällung der zwei schadhaften Bäume auf dem Friedhof Klaswipper ist der "Unteren Landschaftsbehörde" angezeigt, die Arbeiten sind bereits beauftragt. Weiter wurden auf dem Friedhof Kreuzberg die Wasserentnahmestellen umgeändert. Die anfälligen Handschwengelpumpen wurden abgebaut und Zapfsäulen mit Wasserhahn aufgestellt. Dies bietet sich auch für die anderen Dorffriedhöfe an.