

Die Verwaltung wird beauftragt, die auf dem Marktplatz vorhandenen Höhenversätze im Bereich der Entwässerungsrinnen und Pflasterbänder zu beseitigen. Dies soll durch Bearbeitung der Kanten mittels Schruppscheibe erfolgen (s. Foto Anlage 4). Ein Fachunternehmen ist mit der Durchführung zu beauftragen.