

Stadt Wipperfürth

Straßenbestands- und Zustandserfassung

Straße	Mesewinkeler Weg		
Ortsteil	Ohl/Klaswipper		
Abschnitt-Nr.	<input type="text" value="2"/>	Abschnitt-Code	<input type="text" value="00277-02"/>
	vNK <input type="text" value="0465008"/>	nNK <input type="text" value="0464016"/>	
Baulastträger	<input type="text" value="Stadt Wipperfürth"/>		
Straßenart	<input type="text" value="ländliche Verbindungsstraße"/>		
angesetzter Grundstückswert	<input type="text"/> EUR/m ²		
Herstellungsjahr	<input type="text"/>		
Abrechnungsart	<input type="text" value="k. A."/>		
Erfassungsdatum	<input type="text" value="27.01.2009"/>		
Erfasser	<input type="text" value="B&F, ba"/>		

Querschnittsausbildung

Länge der Straßenachse	<input type="text" value="113,90"/> m	überbaute Fläche ca.	<input type="text" value="444,19"/> m ²
Fläche des Abschnittes	<input type="text" value="0,00"/> m ² (Grund und Boden)	überbaute Breite ca.	<input type="text" value="3,90"/> m

	Pos.	Breite	Fläche	Befestigungsart	Schadensstufe
Bankett	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="0,50"/>	<input type="text" value="56,95"/>	<input type="text" value="Gras"/>	<input type="text" value="3-leichte flächen-/linienhafte Schäden"/>
Fahrbahn	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="2,90"/>	<input type="text" value="330,30"/>	<input type="text" value="bituminöse Decke"/>	<input type="text" value="5-starke flächen-/linienhafte Schäden"/>
Bankett	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,50"/>	<input type="text" value="56,95"/>	<input type="text" value="Gras"/>	<input type="text" value="3-leichte flächen-/linienhafte Schäden"/>

Differenzierte Schadenerfassung

Querschnittselement Position

Allgemeine Unebenheit	<input type="text" value="sehr stark ausgeprägt"/>	Oberflächenschäden	<input type="text" value="mittel"/>	<input checked="" type="checkbox"/> mit Ausbrüchen
Spurrinnen	<input type="text" value="stark"/>	Flickstellen, vergossene Risse	<input type="text" value="leicht"/>	<input type="checkbox"/> infolge Grabung
Einzelrisse	<input type="text"/>	Schädigung Bord/Rinne links	<input type="text"/>	
Netzrisse	<input type="text" value="stark"/>	Schädigung Bord/Rinne rechts	<input type="text"/>	
offene Pflasterfugen	<input type="text"/>			

Weitere Ausstattung

techn. Entwässerung	<input checked="" type="checkbox"/>		
Fahrbahneinengung	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>	Aufpflasterung	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>
Straßenbegleitgrün	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>		<input type="text" value="k. A."/>

Stadt Wipperfürth

Straßenbestands- und Zustandserfassung

Straße	Mesewinkeler Weg		
Ortsteil	Ohl/Klaswipper		
Abschnitt-Nr.	<input type="text" value="9"/>	Abschnitt-Code	<input type="text" value="00277-09"/>
	vNK <input type="text" value="0464016"/>	nNK <input type="text" value="0464017"/>	
Baulatsträger	<input type="text" value="Stadt Wipperfürth"/>		
Straßenart	<input type="text" value="ländliche Verbindungsstraße"/>		
angesetzter Grundstückswert	<input type="text"/> EUR/m ²		
Herstellungsjahr	<input type="text"/>		
Abrechnungsart	<input type="text" value="k. A."/>		
Erfassungsdatum	<input type="text" value="27.01.2009"/>		
Erfasser	<input type="text" value="B&F, ba"/>		

Querschnittsausbildung

Länge der Straßenachse	<input type="text" value="79,37"/> m	überbaute Fläche ca.	<input type="text" value="325,42"/> m ²
Fläche des Abschnittes	<input type="text" value="0,00"/> m ² (Grund und Boden)	überbaute Breite ca.	<input type="text" value="4,10"/> m

	Pos.	Breite	Fläche	Befestigungsart	Schadensstufe
Bankett	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="0,50"/>	<input type="text" value="39,69"/>	<input type="text" value="Gras"/>	<input type="text" value="3-leichte flächen-/linienhafte Schäden"/>
Fahrbahn	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="3,10"/>	<input type="text" value="246,05"/>	<input type="text" value="bituminöse Decke"/>	<input type="text" value="4-mittlere flächen-/linienhafte Schäden"/>
Bankett	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,50"/>	<input type="text" value="39,69"/>	<input type="text" value="Gras"/>	<input type="text" value="3-leichte flächen-/linienhafte Schäden"/>

Differenzierte Schadenerfassung

Querschnittselement Position

Allgemeine Unebenheit	<input type="text" value="stark ausgeprägt"/>	Oberflächenschäden	<input type="text" value="mittel"/>	<input checked="" type="checkbox"/> mit Ausbrüchen
Spurrinnen	<input type="text"/>	Flickstellen, vergossene Risse	<input type="text" value="leicht"/>	<input type="checkbox"/> infolge Grabung
Einzelrisse	<input type="text" value="mittel"/>	Schädigung Bord/Rinne links	<input type="text"/>	
Netzrisse	<input type="text" value="leicht"/>	Schädigung Bord/Rinne rechts	<input type="text"/>	
offene Pflasterfugen	<input type="text"/>			

Weitere Ausstattung

techn. Entwässerung	<input type="checkbox"/>	Aufpflasterung	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>
Fahrbahneinengung	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>		
Straßenbegleitgrün	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>		<input type="text" value="k. A."/>