Stadt Wipperfürth

Straßenbestands- und Zustandserfassung

Straße Mittelschwarzen
Ortsteil Wipperfeld
Abschnitt-Nr. **Abschnitt-Code**
vNK **nNK**
Baulastträger
Straßenart
angesetzter Grundstückswert EUR/m²
Herstellungsjahr
Abrechnungsart
Erfassungsdatum
Erfasser

Querschnittsausbildung

Länge der Straßenachse m **überbaute Fläche ca.** m²
Fläche des Abschnittes m² (Grund und Boden) **überbaute Breite ca.** m

	Pos.	Breite	Fläche	Befestigungsart	Schadensstufe
Bankett	-1	0,50	283,53	Gras	3-leichte flächen-/linienhafte Schäden
Fahrbahn	0	4,80	2.721,87	bituminöse Decke	4-mittlere flächen-/linienhafte Schäden
Bankett	1	0,50	283,53	Gras	3-leichte flächen-/linienhafte Schäden

Differenzierte Schadenerfassung

Querschnittselement **Position**

Allgemeine Unebenheit
Spurrinnen
Einzelrisse
Netzrisse
offene Pflasterfugen

Oberflächenschäden mit Ausbrüchen
Flickstellen, vergossene Risse infolge Grabung
Schädigung Bord/Rinne links
Schädigung Bord/Rinne rechts

Weitere Ausstattung

techn. Entwässerung
Fahrbahneinengung **Aufpflasterung**
Straßenbegleitgrün **k. A.**

Zusatzflächen

	Position	Fläche	Befestigungsart	Bemerkung
1	<input type="text" value="Abschnitt-Anfang"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="bituminöse Decke"/>	<input type="text" value="Fahrbahnaufweitung"/>

Stadt Wipperfürth

Straßenbestands- und Zustandserfassung

Straße Mittelschwarzen
Ortsteil Wipperfeld
Abschnitt-Nr. **Abschnitt-Code**
vNK **nNK**
Baulastträger
Straßenart
angesetzter Grundstückswert EUR/m²
Herstellungsjahr
Abrechnungsart
Erfassungsdatum
Erfasser

Querschnittsausbildung

Länge der Straßenachse m **überbaute Fläche ca.** m²
Fläche des Abschnittes m² (Grund und Boden) **überbaute Breite ca.** m

	Pos.	Breite	Fläche	Befestigungsart	Schadensstufe
Bankett	-1	0,50	179,92	Gras	3-leichte flächen-/linienhafte Schäden
Fahrbahn	0	4,80	1.727,19	bituminöse Decke	4-mittlere flächen-/linienhafte Schäden
Bankett	1	0,50	179,92	Gras	3-leichte flächen-/linienhafte Schäden

Differenzierte Schadenerfassung

Querschnittselement **Position**

Allgemeine Unebenheit
Spurrinnen **Oberflächenschäden** mit Ausbrüchen
Einzelrisse **Flickstellen, vergossene Risse** infolge Grabung
Netzrisse **Schädigung Bord/Rinne links**
offene Pflasterfugen **Schädigung Bord/Rinne rechts**

Weitere Ausstattung

techn. Entwässerung
Fahrbahneinengung **Aufpflasterung**
Straßenbegleitgrün **Bäume einseitig**

Zusatzflächen

	Position	Fläche	Befestigungsart	Bemerkung
1	<input type="text" value="Abschnitt-Ende"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="30"/>	<input type="text" value="bituminöse Decke"/>	<input type="text" value="Wendeplatz"/>