

# Stadt Wipperfürth

## Straßenbestands- und Zustandserfassung

<b>Straße</b>	Niederholl		
<b>Ortsteil</b>	Agathaberg/Dohrgaul		
<b>Abschnitt-Nr.</b>	<input type="text" value="2"/>	<b>Abschnitt-Code</b>	<input type="text" value="00302-02"/>
	<b>vNK</b> <input type="text" value="0261001"/>	<b>nNK</b> <input type="text" value="0262004"/>	
<b>Baulastträger</b>	<input type="text" value="Stadt Wipperfürth"/>		
<b>Straßenart</b>	<input type="text" value="Hauptverbindungsstraße"/>		
<b>angesetzter Grundstückswert</b>	<input type="text"/> EUR/m <sup>2</sup>		
<b>Herstellungsjahr</b>	<input type="text"/>		
<b>Abrechnungsart</b>	<input type="text" value="k. A."/>		
<b>Erfassungsdatum</b>	<input type="text" value="28.01.2009"/>		
<b>Erfasser</b>	<input type="text" value="B&amp;F, ba"/>		

### Querschnittsausbildung

<b>Länge der Straßenachse</b>	<input type="text" value="275,92"/> m	<b>überbaute Fläche ca.</b>	<input type="text" value="1.379,60"/> m <sup>2</sup>
<b>Fläche des Abschnittes</b>	<input type="text" value="0,00"/> m <sup>2</sup> (Grund und Boden)	<b>überbaute Breite ca.</b>	<input type="text" value="5,00"/> m

	Pos.	Breite	Fläche	Befestigungsart	Schadensstufe
Bankett	<input type="text" value="-1"/>	<input type="text" value="0,50"/>	<input type="text" value="137,96"/>	<input type="text" value="Schotter"/>	<input type="text" value="3-leichte flächen-/linienhafte Schäden"/>
Fahrbahn	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="4,00"/>	<input type="text" value="1.103,68"/>	<input type="text" value="bituminöse Decke"/>	<input type="text" value="4-mittlere flächen-/linienhafte Schäden"/>
Bankett	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,50"/>	<input type="text" value="137,96"/>	<input type="text" value="Schotter"/>	<input type="text" value="3-leichte flächen-/linienhafte Schäden"/>

### Differenzierte Schadenerfassung

**Querschnittselement**  **Position**

<b>Allgemeine Unebenheit</b>	<input type="text" value="schwach ausgeprägt"/>		
<b>Spurrinnen</b>	<input type="text"/>	<b>Oberflächenschäden</b>	<input type="text" value="mittel"/> <input checked="" type="checkbox"/> mit Ausbrüchen
<b>Einzelrisse</b>	<input type="text" value="leicht"/>	<b>Flickstellen, vergossene Risse</b>	<input type="text" value="leicht"/> <input type="checkbox"/> infolge Grabung
<b>Netzrisse</b>	<input type="text" value="leicht"/>	<b>Schädigung Bord/Rinne links</b>	<input type="text"/>
<b>offene Pflasterfugen</b>	<input type="text"/>	<b>Schädigung Bord/Rinne rechts</b>	<input type="text"/>

### Weitere Ausstattung

<b>techn. Entwässerung</b>	<input type="checkbox"/>		
<b>Fahrbahneinengung</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>	<b>Aufpflasterung</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>
<b>Straßenbegleitgrün</b>	<input type="text" value="nicht vorhanden"/>		<input type="text" value="k. A."/>