#### Stadt Wipperfürth

#### Straßenbestands- und Zustandserfassung

Straise		Fritz-voidach-Straise								
Ortsteil		Wipperfürth								
Abs	Abschnitt-Nr.			1 Abschnitt-Code 00127-01						
		vNK	9665036	nNK 9668	5016					
Baulastträger			Stadt Wipperfürth							
Stra	ßenart	Wohn	Wohnstraße							
angesetzter Grunds			tückswert EUR/m²							
Herstellungsjahr										
Abrechnungsart			k. A.							
Erfassungsdatum			1.2008							
Erfas	sser	B&F, b	ра							
		Qu	erschni	ttsausbildun	g kolo kasabeaga	handingkasikshida shekasipukaana				
Länge der Straßenach	<b>se</b> 128,56	m			überbaut	e Fläche ca.	833,09 m²			
Fläche des Abschnitte	es 0,00	) m² (	Grund und	d Boden)	überbaut	e Breite ca.	6,48 m			
	Pos.	Breite	Fläche	Befestigungsa	rt Schader	nsstufe				
Sonstiges Bord	-3	0,08	10,29	Beton	4-mittlere	flächen-/linie	nhafte Schäden			
Gehweg	-2	1,00	128,56	bituminöse Dec	ke 3-leichte	flächen-/linien	hafte Schäden			
Hochbord	-1	0,15	19,28	Beton	3-leichte	flächen-/linien	hafte Schäden			
Fahrbahn	0	5,10		bituminöse Dec	ke 5-starke	flächen-/linien	hafte Schäden			
Hochbord	1	0,15	19,28	Beton	3-leichte	flächen-/linien	hafte Schäden			
	Di	fferen	zierte S	chadenserfas	ssung	endrecessianumses Protestastastastas	yere areasynable en e			
Quersch	nittselement	Fahrbal	hn		Pos	sition 0				
Allgemeine Unebenhei	it deutlich aus	geprägt								
Spurrinnen			Obe	erflächenschäde	en	mittel 🗸	mit Ausbrüchen			
Einzelrisse	leicht		Flic	kstellen, vergos	ssene Risse	leicht 🗸	infolge Grabung			
Netzrisse	stark			ädigung Bord/F		mittel				
offene Pflasterfugen			Sch	ädigung Bord/F	Rinne rechts	mittel				
		WHITE NEW	Veitere /	Ausstattung						
Beleuchtung	rechts		2 Stüc	k 2-viele punk	ktuelle Schäd	en				
techn. Entwässerun	<b>✓</b>									
Fahrbahneinengung nicht vorhanden			Au	Aufpflasterung nicht vorhanden						
Straßenbegleitgrün	nicht vorhande	n	k. A	1.						
	***									

Montag, 5. September 2011

### Stadt Wipperfürth

#### Straßenbestands- und Zustandserfassung

	Straße			/olbacn-	Straise							
	Ortsteil			erfürth								
	Abschnitt-Nr.			Ab	schnitt-Code	00127-	03					
			vNK 9665036 nNK 9665016									
Baulastträger			Stadt Wipperfürth									
	Straßenart			Wohnstraße								
	angesetzter Gr	unds	tückswert EUR/m²									
Herstellungsjahr												
	Abrechnungsart			k. A.								
	Erfassungsdatı	um	28.11	.2008								
	Erfasser		B&F, b	а								
			Qu	erschni	ttsausbildung	anting property	Manuscrames and American					
Länge der Straßer	nachse 17	'5,95	m			überbau	te Fläche ca	1.136,67 m <sup>2</sup>				
Fläche des Absch	nittes	0,00	m² (	Grund und	d Boden)	überbau	te Breite ca.	6,46 m				
	F	Pos. I	Breite	Fläche	Befestigungsart	Schade	nsstufe					
Sonstiges Bord		-3	0,08	14,08	Beton	5-starke	flächen-/linie	enhafte Schäden				
Gehweg	-2 0,60 105,57 bituminöse Decke 5-starke flächen-/linie											
Hochbord	rd						ienhafte Schäden					
Fahrbahn		0 4,60 809,39 bituminöse Decke 5-starke flächen-/linienhafte Schäden										
Hochbord		1	0,15 26,39 Beton 4-mittlere flächen-/linienhafte Schäden									
Gehweg		2	0,80	140,76				ienhafte Schäden				
Sonstiges Bord		3	0,08	14,08	Beton	4-mittler	e flächen-/lin	ienhafte Schäden				
e Papara (postinentas rom (f. 1996) Partoures Popular (ppersist Prima	elopaa palisaalineess Aanobeli oles penalees	Di	fferen	zierte S	chadenserfas	sung	iga programa. Graphica de programa Graphica de programa.	Serprise California de Calendra (1964 - 1964) California de Calendra (1964 - 1964)				
Que	erschnittseleme	ent	-ahrba	hn		Po	sition (	0				
Allgemeine Unebe	enheit stark au	usgep	orägt									
Spurrinnen				Obe	erflächenschäde	1	stark	✓ mit Ausbrüchen				
Einzelrisse	leicht			Flic	kstellen, vergos:	sene Risse	mittel	✓ infolge Grabung				
Netzrisse	mittel			Sch	nädigung Bord/Ri	nne links	mittel					
offene Pflasterfug	jen			Sch	nädigung Bord/Ri	nne rechts	mittel					
Weitere Ausstattung												
Beleuchtung	rechts 5 Stück 2-viele punktuelle Schäden											
techn. Entwässer	un 🗸											
Fahrbahneinengu	ng nicht vorh	ande	anden Aufpflasterung nicht vorhanden									
Straßenbegleitgrü	in nicht vorh	ande	nden k. A.									

### Stadt Wipperfürth

#### Straßenbestands- und Zustandserfassung

	Straße Ortsteil			Fritz-Volbach-Straße Wipperfürth							
	Abschnitt-Nr.		vvipp 4		haabu!## <b>0</b> -		00407.04				
•	Abscillitt-NI.			4	· A	bschnitt-Co	ae	00127	-04		
				vNK	9665036	nNK 9	966501	6			
1	Baulast	träger		Stadt	Stadt Wipperfürth						
	Straßen	art		Wohn	Wohnstraße						
	angeset	zter G	rund	stücks	wert	EUR/m²					
H	Herstellungsjahr										
	Abrechnungsart			k. A.	k. A.						
E	Erfassu	ngsda	tum	28.1	1.2008						
E	Erfasser			B&F, I	ba						
	Party State	Taligania Unio		Qı	ierschni	ittsausbild	ung	The State			
Länge der Straßen	achse	1	67,74	1 m				überbau	te Fläche ca.	962,82 m²	
Fläche des Abschr	nittes		0,00	) m² (	(Grund un	d Boden)		überbau	te Breite ca.	5,74 m	
			Pos.	Breite	Fläche	Befestigung	sart	Schade	nsstufe		
Sonstiges Bord			-3	0,08	13,42	Beton				hafte Schäden	
Gehweg			-2	0,60	100,64	bituminöse D	ecke	5-starke	flächen-/linien	hafte Schäden	
Hochbord	-1 0,15 2			25,16	Beton		5-starke flächen-/linienhafte Schäden				
Fahrbahn	0			4,60	771,60	bituminöse D	ecke	5-starke flächen-/linienhafte Schäden			
Entwässerungsrini	ne/Rand	deinf	1	0,16	26,84	Pflaster		4-mittlere flächen-/linienhafte Schäden			
Hochbord			2	0,15	25,16	Beton		4-mittlere	e flächen-/linie	nhafte Schäden	
			Di	fferen	zierte S	chadenser	fassu	ing	Andrew Street		
Quer	schnitt	selem	ent	Fahrbal	nn			Pos	sition 0		
Allgemeine Uneber	nheit s	tark a	usgep	orägt							
Spurrinnen					Obe	erflächenschä	äden		mittel 🗸	mit Ausbrüchen	
Einzelrisse	le	eicht							infolge Grabung		
Netzrisse	r	nittel			Sch	ädigung Bor	d/Rinn	e links	mittel	o.ge Grazarig	
offene Pflasterfuge	n				Sch	ädigung Bor	d/Rinn	e rechts	mittel		
			Maria Talija	V.	Veitere A	Ausstattun	g				
Beleuchtung		rechts	3		5 Stüc	k 2-viele pu	unktue	lle Schäde	en		
techn. Entwässerur	n 🗸									_	
Fahrbahneinengun	g nich	nt vorh	andeı	en Aufpflasterung nicht vorhanden							
Straßenbegleitgrün	nich	nt vorh	andei								
		1 - 1 - 1									

## Stadt Wipperfürth Straßenbestands- und Zustandserfassung

Stral	Se	Fritz-Volbach-Straße						
Ortst	teil	Wipperfürth						
Abso	hnitt-Nr.	5	Abschnitt-Code	00127-05				
		vNK 966503	nNK 9665	031				
Baula	astträger	Stadt Wipperl	ürth					
Straß	enart	Wohnstraße						
ange	setzter Grunds	stückswert	EUR/m²					
Herst	ellungsjahr							
Abree	chnungsart	k. A.						
Erfas	sungsdatum	28.11.2008						
Erfas	ser	B&F, ba						
		Quersch	nittsausbildung					
Länge der Straßenachs	se 22,95	m		überbaute Fläc	<b>he ca.</b> 95,25 m <sup>2</sup>			
Fläche des Abschnittes	s 0,00	m² (Grund	und Boden)	überbaute Brei	<b>te ca.</b> 4,15 m			
	Pos.	Breite Fläche	e Befestigungsa	t Schadensstuf	e **; **			
Hochbord	-1	0,15 3,	44 Beton	3-leichte fläche	n-/linienhafte Schäden			
Fahrbahn	0	4,00 91,	81 bituminöse Decl	ke 3-leichte fläche	n-/linienhafte Schäden			
	Di	fferenzierte	Schadenserfas	ssung				
Quersch	nittselement	Fahrbahn		Position	· 0			
Allgemeine Unebenhei	t deutlich aus	geprägt						
Spurrinnen	leicht		Oberflächenschäde	<b>n</b> mittel	mit Ausbrüchen			
Einzelrisse	leicht	F	lickstellen, vergos	sene Risse leicht	infolge Grabung			
Netzrisse	leicht		Schädigung Bord/F	Rinne links leicht				
offene Pflasterfugen		5	Schädigung Bord/F	Rinne rechts				
	outres announcement Marie and tall Surface	Weiter	e Ausstattung					
techn. Entwässerun	<b>✓</b>							
Fahrbahneinengung	nicht vorhande	en	Aufpflasterung n	icht vorhanden				
Straßenbegleitgrün	nicht vorhande	en	k. A.					

Seite 1 von 1

# Stadt Wipperfürth Straßenbestands- und Zustandserfassung

Stra	ße	Fritz-Volba	ch-Straße				
Orts	teil	Wipperfürth					
Abso	chnitt-Nr.	6	Abschnitt-Cod	de 0012	27-06		
		vNK 96650	32 nNK 96	665029			
Baula	astträger	Stadt Wipper	fürth				
Straß	Senart	Wohnstraße					
ange	setzter Grunds	tückswert	EUR/m²				
Hers	tellungsjahr						
Abre	chnungsart	k. A.					
Erfas	sungsdatum	28.11.2008					
Erfas	ser	B&F, ba		54			
		Querscl	nnittsausbildu	ing		programme programme i	
Länge der Straßenachs	se 67,54	m		überb	aute Fläche ca.	125,62 m²	
Fläche des Abschnitte	s 0,00	m² (Grund	und Boden)	überb	aute Breite ca.	1,86 m	
	Pos. E	Breite Fläch	e Befestigung	sart Scha	densstufe		
Sonstiges Bord	-1	0,08 5	40 Beton	5-star	ke flächen-/linienh	afte Schäden	
Gehweg	0	1,70 114	81 bituminöse D	ecke 5-star	ke flächen-/linienh	afte Schäden	
Sonstiges Bord	1	0,08 5	40 Beton	5-star	ke flächen-/linienh	afte Schäden	
	Dit	fferenziert	Schadenser	fassung		The security of the	
Quersch	nittselement	Sehweg			Position 0		
Allgemeine Unebenhei	t sehr stark au	ısgeprägt					
Spurrinnen			Oberflächenschä	iden	stark <	mit Ausbrüchen	
Einzelrisse			Flickstellen, verç	jossene Ris	se 🗌	infolge Grabung	
Netzrisse		•	Schädigung Bor	d/Rinne link	stark		
offene Pflasterfugen			Schädigung Bor	d/Rinne recl	hts stark		
		Weite	re Ausstattun	gillionellium			
techn. Entwässerun							
Fahrbahneinengung	nicht vorhander	n	Aufpflasterung	nicht vorha	nden		
Straßenbegleitgrün	nicht vorhander	1	k. A.				