








Umstrukturierung des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums











## Maßnahmen Übersicht

#### **Entwurf**

- -Neue Öffnungen und Zuwegungen innerhalb der Schulebenen
- -Neue Wände nach pädagogischem Konzept
- -Neue Türen entsprechend pädagogischem Konzept
- -Neue Decken Flure und Pausenhalle (prozentual auch in Brandschutz und Sanierung enthalten)
- -Neue Decken in umstrukturierten Räumen
- -Gestaltung des Haupteingangsbereiches / Pausenhalle (mehr Flächenbedarf durch Schüleranzahl)
- -Außenebene Werkräume mit barrierefreier Erschließung der Turnhalle





## **Brandschutz**

- -Wandhydranten-Anlage, Abtrennung vom Trinkwassernetz (bereits erfolgt in Sommerferien 2019)
- -flächendeckende Brandmeldeanlage (BMA)
- -Ertüchtigung und neue RWA-Anlagen in Treppenhäusern und Aula
- -bauliche Trennung offener Treppenräume
- -F90 Wände und Brandwände
- -Trockenbau-Wände und Verkleidungen nach Brandschutzerfordernissen

- -erforderliche Rauchschutztüren (Trennung von Brandabschnitten, Sicherung von Fluchtwegen)
- -Schottung haustechnischer Anlagen (aller Geschossebenen und Übergänge von Brandabschnitten)
- -Notbeleuchtung Innen und Außenbereich
- -Fassadenöffnungen für notwendige Rettungswege
- -notwendige Fluchtwege, Stahltreppe und Rampen im Außenbereich



## bauliche Mängel

- -Schadhafte Bodenaufbauten Teilbereiche von Fluren
- -Schadhafte Decken Teilbereiche von Räumen
- -Akustische Abkoppelung der neuen Musikräume

## Überholter, technischer und baulicher Vorgaben

- -Demontage Bestand-Aufzug, Einbau neuer Aufzug (Begutachtung Bestand-Aufzug)
- -Einbau von Geländer-Füllungen (Kletterschutz)
- -Sicherung einzelner Fensteröffnungen (Absturzsicherung)
- -Haustechnische Anlagen Abwasser-, Wasser-, Gas-Anlagen Nutzungsspezifische Anlagen Wärmeversorgungsanlagen Raumlufttechnische Anlagen Starkstromanlagen

### in Jahre gekommene Anlagen

- -WC-Anlagen im Bestand erneuern
- -Erneuerung Pausenhof (bauliche Spuren vergangener Baumaßnahmen)

#### Schadstoffsanierung

-Decken, Böden, Wände - Altbau aus 1968 (Mitteltrakt)

Stichproben 'Prüfung von Schadstoffen' weisen im Altgebäudetrakt aus 1968 auf Unstimmigkeiten von Werten nach Sanierungsmaßnahmen der Fugendichtstoffe PCB aus den Jahren 2005 und 2008.

Weitere Prüfung und Messung der Raumluft durch den Bauherrn wurden beauftragt. Erforderliche Kosten für anfallende Schadstoffsanierung werden nach erfolgter Auswertung nachträglich eingepflegt





## Inklusion

- -Ausbau Inklusionstrakt EG
- -Ausbau integrierter, im Gebäude verteilter Räume nach Pädagog. Konzept (Nutzung aller Schüler)
- -Anbau barrierefreier WC-Anlage (EG Schüler + Lehrer)
- -Barrierefreie WC-Anlagen geschossweise (1.0G 3.0G)
- -Aufzug und Türen, Anpassung an Barrierefreiheit
- -Neuer Treppenlift (Überbrückung der versetzten Geschossebenen in Verwaltungs- / Lehrertrakt)
- -Außenrampen (barrierefreie Notausgänge nach Brandschutzkonzept)
- -Orientierungssysteme (Absprache nach Anforderung durch Schule)
- -Vervollständigung Treppenläufe durch Handläufe
- -Außenebene Werkräume mit barrierefreier Erschließung der Turnhalle






# Impressionen























Umstrukturierung des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums 1. Obergeschoss











Umstrukturierung des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums 2. Obergeschoss










Umstrukturierung des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums 3. und 4. Obergeschoss











Umstrukturierung des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums Erdgeschoss und Zwischengeschoss




## Brandschutz

,Offenes' Treppenhaus




Keine Brandschutz-Anforderungen der Verglasung zu den Schulfluren






## Brandschutz

Veraltete Elektrische Einbauten / Anlagen




Offene Vertikale Leitungsschächte ohne horizontale Schottung






Risse in Boden / Absenkung








Wellige und unebene Pflasterfläche innerhalb des Gebäudes (Eingangsbereich Haupteingang)




Beanspruchte Bodenbeläge (Aula)





Decken




Abnutzungserscheinungen / Feuchteeinwirkung







In die Jahre gekommene Sanitäranlagen









Hansestadt Wipperfürth Marktplatz 1 51688 Wipperfürth

# Inklusion / Barrierefreiheit

Versetzte Geschosse (Verwaltung / Lehrerbereich), keine Barrierefreiheit



Bestand – Aufzug Schmale Durchgangsbreite





## Inklusion / Barrierefreiheit

Außenbereich Treppenanlage zur Sporthalle, fehlende barrierefreie Erschließung







Hansestadt Wipperfürth Marktplatz 1 51688 Wipperfürth Umstrukturierung des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums Fotodokumentation Mängel

#### Kostenschätzung

EvB- Gymnasium (3355 Wipperfürth)

Umstrukturierung des Engelbert- von- Berg- Gymnasium, Pädagogisches Konzept

	GP	Entwurf	Brandschutz	Sanierung	Inklusion ( in Gesamtkosten enthalten)	Schadstoffe (Kosten ohne Fachgutachten nicht ermittelbar)
002 Erdarbeiten	328.320,00€	92.345,00€	5.780,00€	230.195,00€	74.380,00€	0,00 €
012 Mauerarbeiten	695.462,00€	209.192,50€	106.667,50€	379.602,00€	128.980,00€	0,00 €
024 Fliesenarbeiten	83.293,00€	6.683,00€	0,00€	76.610,00€	17.115,00€	0,00
027 Tischlerarbeiten	680.990,00€	242.790,00€	348.950,00€	89.250,00€	27.450,00€	0,00
031 Metallbauarbeiten	207.823,50€	52.323,50€	58.620,00€	96.880,00€	103.800,00€	0,00
032 Verglasungsarbeiten	58.680,00€	31.350,00€	14.900,00€	12.430,00€	0,00€	0,00
034 Malerarbeiten	290.250,00€	55.350,00€	27.675,00€	207.225,00€	10.250,00€	0,00
036 Bodenbelagsarbeiten	350.061,00€	38.530,00€	6.426,50€	305.104,50€	9.610,00€	0,00
039 Trockenbauarbeiten	620.374,50€	132.740,00€	105.882,50€	381.752,00€	9.330,00€	0,00
000 Sonstiges	170.250,00€	54.750,00€	0,00€	115.500,00€	115.500,00€	0,00
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen	181.190,00€	54.750,00€	0,00€	115.500,00€	115.500,00€	0,00
475 Nutzungsspezifische Anlagen	18.995,00€	54.750,00€	0,00€	115.500,00€	115.500,00€	0,00
420 Wärmeversorgungsanlagen	48.080,00€	54.750,00€	0,00€	115.500,00€	115.500,00€	0,00
430 Raumlufttechnischen Anlagen	135.634,90€	54.750,00€	0,00€	115.500,00€	115.500,00€	0,00
440 Starkstromanlagen	788.835,00€	54.750,00€	0,00€	115.500,00€	115.500,00€	0,00
450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen	219.556,25€	0,00€	335.382,50€	453.452,50€	0,00€	0,00
Gesamtsumme netto (Bauwerk):	4.877.795,15€	1.189.804,00€	1.010.284,00€	2.925.501,00€		
Für unvorhergesehenes 7,5%	365.834,64€	89.235,30€	75.771,30€	219.412,58€		
Baunebenkosten 25%	1.219.448,79€	297.451,00€	252.571,00€	731.375,25€		
Gesamtsumme netto:	6.463.078,58€	1.576.490,30€	1.338.626,30€	3.876.288,83€		
MwSt. 19%	1.227.984,93€	299.533,16€	254.339,00€	736.494,88€		
Gesamt-Baukosten brutto:	7.691.063,50€	1.876.023,50€	1.592.965,30 €	4.612.783,70€		

Gesamt-Baukosten brutto

#### Anmerkung:

Externe Unterbringung von Schülern in Klassenraum-Containern zuzüglich erforderlicher Maßnahmen zur Statik, Bauantrag und erforderliche Fachplaner sind in der Kostenschätzung nicht enthalten.
Nach ersten Gesprächen mit der Schulleitung ist zum derzeitigen Stand davon auszugehen, keine Klassenraum-Container zu benötigen. Während der Bauzeit ist ein Ausweichen innerhalb der Schule angedacht.

#### Schadstoffe

Stichproben "Prüfung von Schadstoffen" weisen im Altgebäudetrakt aus 1968 auf Unstimmigkeiten von Werten nach Sanierungsmaßnahmen der Fugendichtstoffe PCB aus den Jahren 2005 und 2008. Weitere Prüfung und Messung der Raumluft durch den Bauherrn würde beauftragt. Erforderliche Kosten für anfallende Schadstoffsanierung werden nach erfolgter Auswertung nachträglich eingepflegt.

Vorplanung



Hansestadt Wipperfürth Marktplatz 1 51688 Wipperfürth Umstrukturierung des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums Kostenschätzung



Vorplanung



Hansestadt Wipperfürth Marktplatz 1 51688 Wipperfürth Umstrukturierung des Engelbert-von-Berg-Gymnasiums