

Bilder zu den geplanten Sanierungsarbeiten am Rathaus



Mögliche „Rampe“ zum Behinderten WC. Barriere-arm aber nicht DIN-gerecht!
(Klärung mit Denkmalschutz, Inklusionsbeirat etc.)



Anbau Spülküche Ratskeller

Bilder zu den geplanten Sanierungsarbeiten am Rathaus



Ansichten Dach

Bilder zu den geplanten Sanierungsarbeiten am Rathaus



Balkon mit Balustrade