

Stadtbegehung 2021 in Bildern

1. Innenstadt

Markierung Treppenstufen Überweg vom Surgéresplatz Richtung Gaulbach


Diese Treppe wurde dem IB von Menschen mit Sehbehinderung als gefährlich zum Stolpern benannt.



Bordsteinkante Untere Straße

Die hohe Bordsteinkante Ecke Optik Kleinhans ist eine gefährliche Stolperkante für Menschen mit einer Sehbehinderung.

Da laut Aussage der Stadtverwaltung eine Absenkung des Bordsteins an dieser Stelle für eine Gefährdung der Fußgänger durch Autofahrer führt, muss hier ein Kompromiss gesucht werden. Eine farbliche Markierung würde zumindest für Menschen mit einer Sehbehinderung Abhilfe schaffen.



Barrierefreier Zugang für Sitzgruppe

Diese Sitzgruppe befindet sich an der Lüdenscheider Straße in der Nähe des ehemaligen Restaurantes Rhodos.

Der Inklusionsbeirat ist von Angehörigen aus dem Inovana angesprochen worden, ob hier ein barrierefreier Zugang zur Sitzgruppe geschaffen werden kann.

Die Sitzgruppe liegt nah an der Bahntrasse Richtung Ohler Wiesen und wäre ein Idealer Rast-und Sitzplatz für mobilitätseingeschränkte Menschen.

